

VW Passat - Motor - storingen | HELLA

VW

Passat

Bouwjaar 2004 en 2005

1.6 en 2.0 FSI

Motor - storingen

Motorstuurapparaat/ storingen

Bij voertuigen met FSI-motoren, bestaat de mogelijkheid dat door een onvoldoende afdichting water in het motorstuurapparaat binnendringt. De hierdoor ontstane storingen van het motorstuurapparaat kunnen tot het geheel uitvallen (stilstand van het voertuig) leiden. De betreffende apparaten moeten worden gecontroleerd en evt. vervangen.

Het probleem is al bekend bij de voertuigfabrikant. In het kader van service-activiteiten worden auto's gecontroleerd en worden de motorstuurapparaten evt. vervangen.

Het is aannemelijk, dat om verschillende redenen niet alle auto's gecontroleerd resp. hersteld zijn.

Houd rekening met deze informatie bij klachten die samenhangen met het motorstuurapparaat/ storingen.