

VW Passat - Onvoldoende remwerking resp. gebrekkige remkrachtversterking | HELLA

VW Passat

Bouwjaar: 04-2015 tot 10-2015

Alle voertuigen met "vooruitziende voetgangersbescherming"

Onvoldoende remwerking resp. gebrekkige remkrachtversterking

Indien de bovengenoemde gebreken worden vastgesteld, kan de mogelijke oorzaak een defect ESC-aggregaat voor de elektrische stabiliteitscontrole zijn. Defecte resp. klemmende zuigers verhinderen een gecontroleerde drukdaling of drukopbouw in het hydraulische remsysteem. Omdat er voor deze hydraulische eenheid geen reparatie van zijde van de voertuigfabrikant is gepland, moet dit onderdeel compleet worden vervangen.

Reparatie-instructie

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem niet bij alle voertuigen door het ondernemen van de bovenstaande actie is gecontroleerd of verholpen.

In geval van een reparatie is het raadzaam om vooraf contact op te nemen met een geautoriseerde dealer om de afhandeling van de reparatie te bespreken.