



VW T6 - Lekkage bij het SCR-systeem, er lekt AdBlue

Gegevensblad	
Fabrikant	Volkswagen
Voertuigmodel	Transporter T6
Motor	1.6 TDI + 2.0 TDI
Bouwjaar	2015 - 2019
Symptoom	SCR-systeem lekt



AdBlue lekt uit SCR-systeem bij de VW Transporter T6

Bij bovengenoemde voertuigen met selectieve katalytische reductiesystemen (SCR) kunnen er lekken optreden in de buurt van de SCR-onderdelen. Hierbij moet speciale aandacht worden besteed aan de verbinding tussen de additieveninjector en de additieventoevoerleiding. Het additief (AdBlue) kan weglekken omdat de toevoerleiding niet volledig in de injector is vastgeklit.
Om dit te verhelpen, moet de toevoerleiding voor het additief worden vervangen en de stekker van de injector worden gereinigd. Zorg ervoor dat de leiding volledig in de injector is vastgeklit.
Deze informatie kan ook van toepassing zijn op andere voertuigmodellen met hetzelfde SCR-systeem.

