

VW Tiguan - Lichtuitval tijdens het rijden | HELLA

VW

Tiguan

Bouwjaar: 01/2008-07/2011

Lichtuitval tijdens het rijden

Bij de bovengenoemde voertuigen kan tijdens het rijden plotseling de verlichting geheel of gedeeltelijk uitvallen.

Het bovengenoemde kan worden veroorzaakt door een defecte smeltzekering in de schakelkring van de voertuigverlichting.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld.

Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Bij de merkdealer wordt bij de betrokken voertuigen de defecte zekering door een verbeterde smeltzekering vervangen.