

Volkswagen Bora - ABS-waarschuwingsslamp brandt | HELLA

Volkswagen Bora

Model: 2,0i Variant

Bouwjaar: 2002-2005

Alle modellen met ABS

ABS-waarschuwingsslamp brandt

Storingscode: 1486

Systeemfunctietest wordt geactiveerd

Als de bovengenoemde storing in combinatie met een brandende ABS-waarschuwingsslamp wordt vastgesteld, dan vraagt de ABS/ESP-regeleenheid automatisch een functietest aan. Bij deze test worden de dwarsversnellings-, druk- en langsversnellingsensor getest. Deze storing wordt mogelijk veroorzaakt door een voorafgegangene reparatie of een onaannemelijkheid van de sensorsignalen.

In dit geval moet een basisinstelling worden uitgevoerd.

Basisinstelling

Basisinstelling uitvoeren

Na een succesvolle basisinstelling wordt de storing automatisch gewist.

Tijdens de testrit mag geen regeling van het ABS/ESP-systeem optreden!

Opmerking

Deze informatie kan bij dezelfde storingssituatie ook op andere modellen van dit merk worden toegepast.