



Volkswagen Transporter T6 - Geluid bij lage buitentemperaturen

Gegevensblad	
Fabrikant	Volkswagen
Voertuigmodel	Transporter T6
Motor	2,0-liter diesel
Motorcode	CXEB/CXFA/CXHA/CXGA/CXGB/CXGC/CXHB
Bouwjaar	2015 - 2017
Symptoom	Geluid bij lage buitentemperaturen



Geluid bij koude motor en lage buitentemperaturen

Bij de bovengenoemde voertuigen kunnen zich bij een koude motor en lage buitentemperaturen niet-specifieke, ratelende geluiden voordoen. Het geluid verdwijnt bij normale bedrijfstemperatuur. shy /> Dit kan worden veroorzaakt door het twee-massa-vliegwiel.

Om andere oorzaken uit te sluiten, controleert u de motor- en transmissieophanging en andere onderdelen (die het geluid kunnen veroorzaken). Bovendien moet het foutgeheugen van de motorregeleenheid worden uitgelezen. shy /> Als er geen fout wordt gedetecteerd, moet een software-update van de motorregeleenheid worden uitgevoerd. De gewijzigde karakteristieke waarden kunnen ertoe bijdragen dat de geluiden niet meer voorkomen.

Wij raden u aan in ieder geval contact op te nemen met een VW-werkplaats.