

Volvo S 80 - Condenswaterafvoer / kortsluiting van de elektrische bijverwarmer | HELLA

Volvo

S 80

Bouwjaar: 2007 - 2009

Auto's met aircosysteem en elektrische bijverwarmer

Condenswaterafvoer / kortsluiting van de elektrische bijverwarmer

Bij bovengenoemde auto's kan kortsluiting van de elektrische bijverwarmer worden veroorzaakt door een verstopte condenswaterafvoerslang.

De werking van de elektrische (PTC-) bijverwarmer wordt in dit geval gestoord door een verstopt condenswaterafvoerkanaal.

Doordat het condenswater niet naar buiten wordt afgevoerd, ontstaat het risico op kortsluiting in de elektrische verwarming. In het uiterste geval kan hierdoor een kabelbrand ontstaan.

Het probleem is al bekend bij de autofabrikant, die een terugroepactie is gestart. Hierbij worden de auto's gecontroleerd en wordt de betreffende afvoerslang/afvoerklep evt. vervangen.

Het is aannemelijk, dat om verschillende redenen niet alle auto's gecontroleerd resp. hersteld zijn.

Neem deze informatie in acht, vooral wanneer er sprake is van klachten over het functioneren van de verwarming.