

# Volvo S40 - Remlicht zonder functie | HELLA

**Volvo**

**Volvo S40**

**Bouwjaar: tot 2004**

## **Remlicht zonder functie**

Als het bovengenoemde voertuig een functiestoring van het remlicht links/rechts blijkt te hebben, kan dit worden veroorzaakt door een defect in de centrale elektronische regeleenheid/module (CEM).

Reparatie-instructie

- Lichtbron controleren
- Zekering 11B/13 controleren
- Mogelijke defecte stekkeraansluitingen (los) en/of contactproblemen (gecorrodeerd) kunnen contactproblemen veroorzaken.
- Schakelfunctie/relaisfunctie door centrale elektronische regeleenheid/module (CEM) controleren.

Oplossing:

- Vervang indien nodig de centrale elektronische regeleenheid/module (CEM).