

Volvo S60 - Defecte oliedruksensor | HELLA

Volvo

S60

Motor: vijfcilinder

Bouwjaar: 22-6-2010 - 14-5-2012

Defecte oliedruksensor

Bij de bovengenoemde voertuigen wordt door een vermoedelijk defecte oliedruksensor geen waarschuwing afgegeven bij een te laag oliepeil.

Bij een te laag oliepeil kan de motor ook tijdens het rijden plotseling afslaan (het risico op ongevallen wordt hierdoor aanmerkelijk verhoogd).

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld.

Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Bij de merkdealer wordt de storing bij de betrokken voertuigen via een software-update verholpen.