

Volvo XC 90 II - Temperatuurregeling aircosysteem | HELLA

Volvo

XC 90 II (256)

Bouwjaar: 2016 – 2017

Temperatuurregeling aircosysteem

Onjuiste weergave buitentemperatuur

Bij de bovengenoemde voertuigen is het mogelijk dat de buitentemperatuur die wordt weergegeven op het display binnen in het voertuig, onjuist is. Dit kan ook een nadelig effect hebben op de regeling van het aircosysteem. Een mogelijke oorzaak is dat de sensor in de buitenspiegel niet in orde is.

Om dit probleem op te lossen, moet de buitentemperatuursensor (in de behuizing van de rechter buitenspiegel) worden vervangen door een gemodificeerde variant.

Het probleem kan zich voordoen bij voertuigen met de volgende chassisnummers:

00000561 - 0143824 en 0042202 - 0143824

br />br />