

Volvo XC90/S90/V90 - Condenswater in het voertuiginterieur | HELLA

Volvo

XC90/S90/V90

Modeljaar: 2016 + 2017

Condenswater in het voertuiginterieur

Bij bovengenoemde voertuigen kan er water in het interieur binnendringen. Over een langere periode kan dit de werking van de elektrische systemen verstoren. Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een onjuist gemonteerde condenswaterafvoerslang.

Om dit probleem te verhelpen moet de afvoerslang van de airconditioning worden gecontroleerd en zo nodig worden vervangen. Daarnaast moet mogelijk de kabelboom worden aangepast.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen. De actie heeft bij Volvo de interne afkorting "R89707".