



X-Trail (T32) - Foutcode P1489 en motorcontrolelampje gaat branden

Gegevensblad	
Fabrikant	Nissan
Voertuigmodel	X-Trail (T32)
Motor	1,6-liter diesel
Bouwjaar	2014 - 2018
Symptoom	Foutcode P1489 Motorcontrolelampje gaat branden



Een softwarefout in de motorbesturingseenheid van de Nissan X-Trail leidt ertoe dat het motorcontrolelampje gaat branden

Een softwarefout in de motorregeleenheid kan ertoe leiden dat het motorcontrolelampje tijdens het rijden plotseling gaat branden en dat foutcode P1489 in de regeleenheid wordt opgeslagen.

De fout kan worden gecorrigeerd door een software-update. Vooraf moeten elektrische en mechanische foutenoorzaken worden uitgesloten. We raden u aan contact op te nemen met een Nissan-werkplaats.