

Alfa Romeo 159 - ESP - controlelampje brandt | HELLA

Alfa Romeo

159 (type 939)

Alle modellen tot VIN 7097552

ESP-controlelampje brandt

Foutcode C1275

ABS-magneetklep

Als de hierboven genoemde foutcode in samenhang met een brandend ABS-controlelampje wordt vastgesteld, kan een mogelijke oorzaak een defecte softwareanalyse in het regelapparaat zijn.

Controleer in dit geval eerst de spanningsvoorziening en randapparatuur van het ABS/ESP-systeem. Als alle testresultaten aan de voorschriften voldoen, vervangt u het ABS/ESP-regelapparaat.

Reparatie-instructie

In enkele gevallen bestaat de mogelijkheid de software te actualiseren. Raadpleeg in dit geval een geautoriseerde autodealer.