

BMW E60 - Mistlampen | HELLA

BMW E60

Mistlampen

Er komt water in de koplamp.

Als er zware condensatie of, in sommige gevallen, verhoogde waterindringing in de koplamp wordt waargenomen, kan dit worden veroorzaakt door een barst in de behuizing van de SML (zijmarkeringslamp) (afb. 1).

De SML wordt gedeeltelijk bedekt door de CW-afdichting.

(Figuur 2)

Oorzaak:

De behuizing van de SML is beschadigd.

Er kunnen scheuren zijn ontstaan door ongunstige mechanische belasting, bijvoorbeeld als er drukkrachten optreden in dit gebied door voorwerpen of gereedschap: (de motorkap sluiten zonder eerst gereedschap/voorwerpen te verwijderen).

- Onjuiste afstelling van de motorkap.



(Figuur 1)



Headlamp top view (Figure 2)