

Peugeot 307 - ABS-waarschuwinglamp brandt | HELLA

Peugeot

Model: 307

Alle modellen met ABS/ESP

ABS-waarschuwinglamp brandt

Storingscode: 21287

Toerentalsensor linksachter

Als de bovengenoemde storing in combinatie met een brandende ABS-waarschuwinglamp wordt vastgesteld, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een kabelbreuk onder het hitteschild voor de uitlaatdemper. In dit geval moet de kabelboom worden gecontroleerd en zo nodig worden vervangen.