



Volvo - onderhoudspunt: ruitenwissers

Gegevensblad

Fabrikant	Volvo
Voertuigmodel	XC 40
Motor	B4 2,0 16V
Motorcode	B 420 T6
Bouwjaar	Vanaf 2019
Symptoom	Onderhoudspunt ruitenwissers
Hella parts to replace	9XW 358 164-081

Belangrijke veiligheidsinstructie

Reparatie-instructies voor ruitenwischerbladen

De ruitenwischerbladen van de voorruit vervangen

Om schade aan de motorkap en de ruitenwischerarm te voorkomen bij het vervangen van de ruitenwischerbladen, moeten de ruitenwissers in de onderhoudsmodus worden gezet.

Onderhoudsstand ruitenwischerarm activeren

De ruitenwischerarmen gaan naar de onderhoudspositie en kunnen nu worden omgeklapt. Vervang vervolgens de ruitenwischerbladen volgens de instructies van de voertuigfabrikant.

Na het vervangen van de ruitenwissers moet opnieuw de functie “Onderhoudsstand ruitenwissers” worden geactiveerd om de

ruitenwissers weer in de uitgangspositie te zetten.

Opmerking


De ruitenwischerarmen staan na het omhoogklappen onder veerspanning en kunnen de voorruit beschadigen als ze onbedoeld terugklappen.

Controleer na het vervangen of het ruitenwischerblad goed vastzit.

Voor een goede werking van de nieuwe ruitenwischerbladen moet de voorruit tijdens deze reparatie grondig worden gereinigd.

Deze onderhoudsinstructie geldt voor alle XC40-modellen.

Fahrzeugfunktionen



Road Sign
Information




Connected
Safety



Temposchilder-
Assistent




Kamera




Kurvenlicht



Aktives
Kurvenlicht



Wartungsposi-
tion Wischer



Kollisions-
vermeidung

