

Volvo XC 70 - Afvoerslang condenswater | HELLA

Volvo

XC 70

Bouwjaar: 2008 – 2009

Voertuigen met automatische klimaatregeling en elektrische extra verwarming

Afvoerslang condenswater

Kortsluiting elektrische extra verwarming

Bij de hierboven genoemde voertuigen kan een verstopte condenswaterafvoerslang tot kortsluiting in de elektrische extra verwarming leiden.

De werking van de elektrische extra verwarming (PTC) kan door een verstopte condenswaterafvoer aanzienlijk worden belemmerd.

Doordat het condenswater niet naar buiten geleid wordt, is er gevaar voor elektrische kortsluiting. In extreme gevallen kan een kabelbrand ontstaan.

De voertuigfabrikant heeft in dit verband reeds actie ondernomen en de voertuigen in het kader van een terugroepactie gecontroleerd en indien nodig de afvoerslang/afvoerklap vervangen.

Er dient van uitgegaan te worden dat om diverse redenen niet alle voertuigen zijn gecontroleerd of gerepareerd.

Houd daarom rekening met deze informatie, met name als er klachten zijn over een slecht werkende verwarming.