



VW Golf 7 - Oliepeilampje gaat branden: Olieverlies

Gegevensblad	
Fabrikant	VW
Voertuigmodel	Golf 7
Motor	1,0i / 1,2i / 1,4i / 1,5i
Bouwjaar	2012 - 2017
Symptoom	Oliepeillampje gaat branden



Het oliepeillampje brandt: Olieverlies

Als het motoroliepeillampje bij bovengenoemde auto's gaat branden, of als een te laag oliepeil of olieverlies wordt geconstateerd, kunnen de olieleidingen van de turbolader de oorzaak zijn. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de afdichtingsringen van de leidingen voor olietoevoer en -retour. Als deze als oorzaak van het lek kunnen worden aangewezen, moeten ze worden vervangen. Let er bij de montage op dat de nieuwe afdichtingsringen nauwkeurig worden gemonteerd en daarbij niet beschadigd raken.

