



BMW I3 – Nieprawidłowe działanie systemu Infotainment

Karta katalogowa	
Producent	BMW
Model pojazdu	I3
Silnik	Elektryczny
Rok produkcji	2013-2022
Objawy	Sporadyczne restarty systemu informacyjno-rozrywkowego
Zalecane narzędzie	mega macs X , macsRemote

 Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa

System informacyjno-rozrywkowy restartuje się kilka razy i traci ustawienia

W wyżej wymienionym typie pojazdu system informacyjno-rozrywkowy może nieoczekiwanie restartować się podczas jazdy. Może to powodować utratę zapisanych ustawień, takich jak stacje radiowe i sparowane telefony, a także brak niektórych aplikacji w menu.

Problem ten może być związany z błędem oprogramowania w sterowniku systemu infotainment. Jeśli w trakcie lokalizowania błędu i diagnostyki nie znaleziono innej przyczyny, należy sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania systemu infotainment.

Aktualizację oprogramowania można przeprowadzić np. poprzez Hella-Gutmann macsRemote Services lub za pomocą urządzenia diagnostycznego obsługującego PassThru z serii mega-macs.

Ponadto konieczny jest zarejestrowany dostęp do portalu internetowego producenta samochodu. W przypadku braku odpowiedniego sprzętu należy zwrócić się do autoryzowanego warsztatu. Aktualizacja przywraca pełną funkcjonalność i stabilność systemu informacyjno-rozrywkowego.

Po usunięciu przyczyny usterki należy skasować pamięć błędów, a następnie przeprowadzić jazdę próbną.

Wskazówka

Przestrzegać instrukcji konserwacji i napraw producenta pojazdu!

Usterka ta może występować również w innych modelach o takim samym wyposażeniu.

Przedruk, rozpowszechnianie, powielanie, wykorzystywanie w jakiegokolwiek formie i udostępnianie treści niniejszego dokumentu, w tym jego fragmentów, jest dozwolone wyłącznie za naszą wyraźną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.