

Alfa Romeo 147 - Zapala się sporadycznie lampka kontrolna systemu ESP | HELLA

Alfa Romeo

147 (Typ 937)

Wszystkie modele

VIN 3327094-3354034

VIN 5213889-5234805

Zbyt czuła reakcja elektronicznego programu stabilizacji toru jazdy (ESP)

Zapala się sporadycznie lampka kontrolna systemu ESP

Przyczyną zbyt wczesnej reakcji systemu ESP może być wadliwe działanie oprogramowania w sterowniku systemu.

W takim przypadku należy najpierw sprawdzić zasilanie napięciowe i peryferie układu ASP/ESP. Jeżeli wyniki wszystkich pomiarów są zgodne z wartościami zadanymi, należy wymienić sterownik systemu ABS/ESP.