

Alfa Romeo 159 - Świeci lampka kontrolna systemu ESP | HELLA

Alfa Romeo

159 (Typ 939)

Wszystkie modele do VIN 7097552

Świeci lampka kontrolna systemu ESP

Kod błędu C1275

Zawór elektromagnetyczny systemu ABS

W razie stwierdzenia wyżej wymienionego kodu błędu w połączeniu ze świecącą lampką kontrolną ABS przyczyną może być wadliwe działanie oprogramowania sterownika.

W takim przypadku należy najpierw sprawdzić zasilanie napięciowe i peryferie układu ABS/ESP. Jeżeli wyniki wszystkich pomiarów są zgodne z wartościami zadanymi, należy wymienić sterownik systemu ABS/ESP.

Wskazówka dotycząca naprawy

W niektórych przypadkach istnieje możliwość aktualizacji oprogramowania. W tym celu należy się zwrócić do autoryzowanego serwisu.