

Audi A6 / A8 - Uszkodzenie podwozia elektronicznego | HELLA

Audi

A6 / A8

Rok produkcji: od 2000

Wskazówka ostrzegawcza w przyrządzie wielofunkcyjnym

(





jednoznaczne z: Zawór goleni resorującej, zwarcie do plusa; Zawór goleni resorującej, przerwanie;
Zwarcie do masy; dla vl / vr / hl / hr.