

Audi - Uszkodzona cewka zapłonowa | HELLA

Audi

Różne modele

Rok produkcji: 2001 - 2007

Uszkodzona cewka zapłonowa

W przypadku wyżej wymienionych pojazdów reklamowane jest świecenie kontrolki spalin.

Dodatkowo silnik może szarpać i nierówno pracować podczas jazdy.

Przyczyną opisanego problemu jest w tym przypadku wadliwa cewka zapłonowa.

W pojazdach, których dotyczy ten problem, autoryzowany serwis sprawdza i w razie potrzeby instaluje nowe cewki zapłonowe.

Akcja ta jest dokumentowana w książce serwisowej.

Kody silników pojazdów, których dotyczy problem:

>u>1.8l TMPI:/u>/strong>