

BMW 1er: E87 - Moduł FRM blokuje zasilanie napięciem oświetlenia zewnętrznego | HELLA

BMW

1er: E87

Rok produkcji 2005

Moduł FRM blokuje zasilanie napięciem oświetlenia zewnętrznego

W wyżej wymienionych pojazdach moduł FRM monitoruje między innymi oświetlenie zewnętrzne.

Wskazówka:

Nie występuje oddzielny bezpiecznik oświetlenia zewnętrznego.

W tej sytuacji w przypadku ww. pojazdów reklamowana jest awaria tylnego oświetlenia tablicy rejestracyjnej.

Moduł FRM blokuje, w przypadku defektu elektrycznego, zasilanie napięciem odpowiednich odbiorników.

W celu rozwiązania tego problemu należy wykonać następujące czynności.

- Odczytać rejestrator błędów
- Zlokalizować i usunąć defekt
- Zgodnie ze wskazówkami producenta przeprowadzić reset modułu FRM (zostaje odblokowane zasilanie odpowiedniego wyjścia)
- Odczytać i w razie potrzeby usunąć ew. kod błędu