

BMW E60 - Obroszenie reflektorów | HELLA

BMW

E60

Obroszenie reflektorów

Jeżeli zostanie stwierdzone silne obroszenie lub w określonych przypadkach przedostawanie się większych ilości wody do reflektorów, przyczyną może być pęknięcie obudowy bocznego światła gabarytowego (rysunek 1).

Światło gabarytowe jest częściowo zakryte przez uszczelkę CW.

(Rysunek 2)

Przyczyna:

Obudowa lampy obrysowej jest uszkodzona.

Pęknięcia mogą być powodowane przez negatywne obciążenia mechaniczne na przykład w sytuacji, gdy w tym obszarze działają siły nacisku powodowane przez przedmioty lub narzędzia: (zamknięcie osłony silnika bez wcześniejszego usunięcia narzędzi/przedmiotów).

- Nieprawidłowe ustawienie osłony silnika.





Scheinwerfer Draufsicht (Bild 2)