



BMW G31 520d – Nieprawidłowe działanie zestawu wskaźników

Karta katalogowa	
Producent	BMW
Model pojazdu	G31
Silnik	520d
Rok produkcji	Od 2007
Objawy	Nieprawidłowe działanie zestawu wskaźników

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Nieprawidłowy widok na wyświetlaczu zestawu wskaźników

W powyższych modelach pojazdu może być widoczne przesunięcie na wyświetlaczu zestawu wskaźników. Usterka ta występuje po dłuższym postoju pojazdu i można ją usunąć po wyłączeniu/włączeniu zapłonu. Wada ta może nawracać w nieregularnych odstępach czasu.

Opisana usterka może być związana z błędem oprogramowania zestawu wskaźników. Może w tym pomóc aktualizacja oprogramowania sprzętowego elektroniki zestawu wskaźników. W tym przypadku należy sprawdzić wersję oprogramowania i w razie potrzeby zaktualizować. Aktualizację oprogramowania można przeprowadzić np. poprzez Hella-Gutmann macsRemote Services lub za pomocą urządzenia diagnostycznego obsługującego PassThru z [serii Mega-Macs](#). Ponadto konieczny jest zarejestrowany dostęp do portalu internetowego producenta samochodu.

W przypadku braku odpowiedniego sprzętu należy zwrócić się do autoryzowanego warsztatu.



WSKAZÓWKA

W tym zakresie należy też przestrzegać instrukcji serwisowych i instrukcji napraw producenta pojazdu!



Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.