

BMW i3 (I01) - Zakłócenia odbioru radia | HELLA

BMW

i3 (I01)

Rok produkcji: 2013

Zakłócenia odbioru radia

W tym przypadku klient skarży się na całkowicie lub częściowo zakłócony odbiór radia.

Poszukiwanie usterek:

Odczyt przy użyciu odpowiedniego testera diagnostycznego wykazał, że nie zostały zapisane żadne kody błędów.

Przy bliższej kontroli anteny dachowej okazało się, że pręt anteny został uszkodzony (pęknięty lub złamany pręt gwintowany), co może prowadzić do wspomnianego wyżej problemu.

Naprawa:

- zdemontować pręt anteny
- sprawdzić gwint pręta anteny (patrz zdjęcie) oraz gwint w module anteny dachowej pod kątem uszkodzeń i naprawić go lub w razie potrzeby wymienić.
- zamontować nowy pręt antenowy
- sprawdzić działanie radia



-pręt antenowy OE nr 65209355718

Uwaga: pojazd elektryczny!

Elementy wysokonapięciowe, występuje ryzyko wypadku i zranienia (porażenie prądem)!

Wichtiger Sicherheitshinweis

Die folgenden technischen Informationen und Tipps für die Praxis wurden von HELLA zusammengestellt, um Kfz-Werkstätten bei ihrer täglichen Arbeit professionell zu unterstützen. Die hier auf dieser Website verfügbaren Informationen dürfen nur von entsprechend geschultem Fachpersonal verwendet werden.

Der Nachdruck, die Verbreitung, die Vervielfältigung, die Verwertung in jeglicher Form und die Weitergabe des Inhalts dieses Dokuments, auch auszugsweise, ist ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung und Quellenangabe untersagt. Die schematischen Darstellungen, Abbildungen und Beschreibungen dienen der Erläuterung und Darstellung des Dokumenttextes und können nicht als Grundlage für die Installation oder Gestaltung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.