



BMW serii 1 (F40) – Odgłosy przy wyłączonej klimatyzacji

Karta katalogowa	
Producent	BMW
Model pojazdu	Seria 1 (F40)
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	2019 – 2021
Objawy	Odgłosy przy wyłączonej klimatyzacji

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Błąd napięcia sprężarki – Szum słychać podczas pracy silnika na biegu jałowym

Jeżeli w wyżej wymienionych pojazdach przy wyłączonej klimatyzacji słyszalny jest nieokreślony szum, za przyczynę można uznać sprężarkę klimatyzacji.

Szum występuje podczas pracy silnika na biegu jałowym i może być spowodowany wewnętrznym błędem napięcia w sprężarce.

W celu rozwiązania problemu należy wymienić sprężarkę klimatyzacji. Przedtem jednak należy sprawdzić okablowanie pod kątem korozji, luźnych połączeń i uszkodzeń.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne

prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.