



## BMW serii 1 – Wibracje pojazdu i odgłosy spod maski

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Karta katalogowa |                   |
| Producent        | BMW               |
| Model pojazdu    | Seria 1 (F40)     |
| Silnik           | Wszystkie modele  |
| Rok produkcji    | 2019 – 31.10.2020 |
| Objawy           | Wibracje pojazdu  |

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

### Wibracje i odgłosy w różnych sytuacjach podczas jazdy

W ww. pojazdach może dochodzić do wibracji i odgłosów podczas przyspieszania, hamowania lub ruszania. Słychać stukanie spod maski silnika.shy />

Przyczyną może być uszkodzenie górnej prawej poduszki silnika.shy />

Aby wykluczyć inne przyczyny, przed wymianą poduszki silnika należy sprawdzić zawieszenie silnika, kół i skrzyni biegów, a także inne podzespoły (które mogą powodować hałas).

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.