



## BMW serii 2 Active Tourer – Odgłosy brzęczenia przy wyłączonej klimatyzacji

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Karta katalogowa |                             |
| Producent        | BMW                         |
| Model pojazdu    | Seria 2 Active Tourer (F45) |
| Silnik           | Wszystkie                   |
| Rok produkcji    | 2018 – 2021                 |
| Objawy           | Odgłosy brzęczenia          |

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

### Odgłosy brzęczenia spod maski

W wyżej wymienionych pojazdach przy wyłączonej klimatyzacji z komory silnika mogą dochodzić odgłosy brzęczenia. Występują one zwłaszcza, gdy silnik pracuje na biegu jałowym.  
> Może to być spowodowane zbyt niskim/nieprawidłowym napięciem zasilania sprężarki lub uszkodzeniem wewnętrznym sprężarki.  
> Aby usunąć problem lub ustalić przyczynę, zaleca się sprawdzenie okablowania sprężarki pod kątem korozji, wilgoci, poluzowanych połączeń, zamocowania i uszkodzeń.  
> Ponadto należy odczytać pamięć błędów i sprawdzić bloki wartości pomiarowych za pomocą [urządzenia diagnostycznego](#) (np. [Hella Gutmann mega macs X](#)). Jeśli tutaj nie zostaną wykryte żadne usterki, można przyjąć, że przyczyną hałasu jest sama sprężarka. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest wymiana sprężarki.



Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.