

Citroen Jumpy IV + Spacetourer - Zamocowanie sprężarki klimatyzacji | HELLA

Citroen

Jumpy IV + Spacetourer

Rok produkcji: 2016 – 2017

Zamocowanie sprężarki klimatyzacji

W przypadku ww. pojazdów możliwe jest poluzowanie i odłączenie uchwyty sprężarki klimatyzacji.

Producent pojazdu rozpoznał już ten problem i poinformował właścicieli pojazdów, których on dotyczy. Jest jednak z różnych przyczyn możliwe, że nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone i naprawione.

W ramach serwisowania pojazdu należy sprawdzić jakość zamocowania sprężarki wzgl. obecność uchwyty.

Problem dotyczy następujących okresów produkcji:

Jumpy IV: 2016-01-20 - 2017-03-03

Spacetourer: 2016-01-07 - 2017-03-04