



Dacia Duster – nietypowe dźwięki przy uruchamianiu / rozrusznik nie wyłącza się

Karta katalogowa	
Producent	Dacia
Model pojazdu	Duster (HJD)
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	2017 – 2021
Objawy	Nietypowe dźwięki przy uruchamianiu / rozrusznik nie wyłącza się

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Nietypowe dźwięki przy uruchamianiu

Podczas uruchamiania silnika w ww. samochodach mogą pojawić się nietypowe dźwięki spowodowane przez pracujący rozrusznik. Istnieje niebezpieczeństwo zniszczenia rozrusznika.

Przyczyną może być uszkodzona stacyjka.

Ponadto należy sprawdzić rozrusznik i wiązkę kablową, a także połączenia elektryczne pod kątem uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych. W razie potrzeby należy je naprawić lub wymienić.

Aby temu zaradzić, należy wymienić stacyjkę na zmodyfikowaną wersję.



Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.