



Fiat 500 / 500C – Kod błędu P0325 / P0135 i świeci się lampka kontrolna silnika

Karta katalogowa	
Producent	Fiat
Model pojazdu	500 / 500C
Silnik	0,9i/1,2i
Kod silnika	312A6.000/169A4.000
Rok produkcji	2007 – 2016
Objawy	Kod błędu P0325/P0135 Przerwy w zapłonie Świeci się lampka kontrolna silnika

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

BŁĘDY W OPROGRAMOWANIU STEROWNIKA SILNIKA

W ww. samochodach z ręczną skrzynią biegów błędy w oprogramowaniu sterownika silnika mogą spowodować nagle zapalenie się lampki kontrolnej silnika podczas jazdy i zapisanie w sterowniku kodu błędu P0135/P0325. W niektórych przypadkach dochodzi również do przerw w zapłonie silnika.

Błędy mogą zostać naprawione przez aktualizację oprogramowania. Wcześniej należy wykluczyć usterki elektryczne i mechaniczne.

Wskazany jest kontakt z serwisem Fiata.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.