

Fiat 500 X – Skroplona woda w kabinie pasażerskiej | HELLA

Fiat

500 X

Rok produkcji: do 03.2017

Z 9-biegową automatyczną skrzynią biegów (948TE)

Skroplona woda w kabinie pasażerskiej

W wyżej wymienionych pojazdach do przestrzeni na nogi kierowcy/pasażera może się dostawać skroplona woda.

Przyczyną tego problemu może być obluzowany wężyk odprowadzający skroploną wodę z systemu klimatyzacji.

W celu usunięcia problemu należy wykonać opisane niżej czynności.

- Odsłonić dostęp do wężyka odpływowego
- Sprawdzić, czy wężyk nie jest zablokowany i czy jest prawidłowo zamocowany
- Zamocować wężyk do obudowy parownika opaskami kablowymi i sprawdzić, czy odpływ jest szczelny