

Fiat Ducato - Spadek mocy / zaświecenie się lampki kontrolnej silnika | HELLA

Fiat

Ducato

Rok produkcji: 01.2015 - 01.2018

Silnik: Multijet

Spadek mocy / zaświecenie się lampki kontrolnej silnika

W podanych wyżej pojazdach może dojść do poluzowania się króćca chłodnicy powietrza doładowującego przy obudowie złącza.

Prowadzi to do znacznego spadku mocy silnika oraz zaświecenia się lampki kontrolnej silnika.

Aby usunąć usterkę, należy sprawdzić odpowiednie mocowanie króćca oraz wymienić klamrę mocującą na wersję zmodyfikowaną.

Producent pojazdu zna problem i poinformował właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka. Z różnych powodów można jednak założyć, że przeróbka/modyfikacja nie miała miejsca we wszystkich pojazdach.

br />br />