

Ford B-Max - Świeci lampka ostrzegawcza ABS | HELLA

Ford

Model: B-Max 1,6 8V TDI

Rok produkcji: od 2012

Wszystkie modele z systemem ABS/ESP

Świeci lampka ostrzegawcza ABS

Kod błędu: C1288

Presostat - wadliwy obwód elektryczny

Przyczyną wyżej wymienionego błędu w połączeniu ze świecącą lampką ostrzegawczą ABS może być wadliwe działanie czujnika ciśnienia hamowania.

Błąd oceny sygnału prowadzi do zapisania błędu w sterowniku.

Ze względu na to, że bezpośredni pomiar na czujniku jest niemożliwy, należy w takim przypadku najpierw sprawdzić zasilanie napięciem i peryferię systemu ABS.

Jeżeli wszystkie zmierzone wartości są zgodne z wartościami zadanymi, należy wymienić czujnik ciśnienia.

Wskazówka dotycząca naprawy

Czujnik ciśnienia jest zainstalowany we wnętrzu jednostki hydraulicznej systemu ABS.

W razie uszkodzenia konieczna jest wymiana całej jednostki hydraulicznej.