

Ford Focus C-Max - Ubytek czynnika chłodniczego | HELLA

Ford

Focus C-Max

Rok produkcji: 2003 - 2008

Silnik: 1,8 + 2,0 Duratec-HE

Ubytek czynnika chłodniczego

W przypadku ww. pojazdów może dochodzić do ubytku czynnika chłodniczego, spowodowanego przez pęknięte lub zerwane przewody systemu klimatyzacji.

Jeżeli w trakcie przeglądu klimatyzacji zostanie stwierdzony ubytek znacznej ilości czynnika chłodniczego, należy przeprowadzić dokładną kontrolę wzrokową przewodów systemu klimatyzacji i ich elementów mocujących. Drgania i wibracje mogą powodować pękanie elementów mocujących lub samych przewodów. Może ponadto dochodzić do rozszczelnienia połączeń przewodów.

W razie wymiany przewodów należy zapewnić ich beznapięzeniowe i zabezpieczone przed wibracjami ułożenie.

Uszkodzone elementy mocujące należy wymienić razem z przewodami.