

Ford Probe; Explorer, Windstar - awaria sprężarki | HELLA

Ford

Typ: Probe; Explorer, Windstar.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami częste pojawianie się przedwczesnego przestoju sprężarki jest spowodowane fabryczną ilością oleju. Ilość ta nie zapewnia wystarczające smarowania instalacji.

