

Ford Transit Connect - Niedziałające wycieraczki | HELLA

Ford

Transit Connect

Rok produkcji: 1.6.2011 - 31.10.2011

Niewystarczające efekty przecierania

Luźne ramiona wycieraczek

Niedziałające wycieraczki

W powyższych pojazdach może pojawiać się problem polegający na tym, że ramiona wycieraczek wypinają się z zaczepów ramion wycieraczek. Przyczyną jest przeważnie poluzowanie kołka sworznioowego, łączącego ramię wycieraczki z zaczepem. Niewystarczające efekty przecierania spowodowane nieprawidłową siłą docisku mogą wskazywać na poluzowanie ramion wycieraczek.

Producent pojazdu pracuje już nad rozwiązaniem tego problemu, a właściciele odpowiednich pojazdów zostali powiadomieni. Należy jednak przyjąć, że z różnych przyczyn nie wszystkie samochody sprawdzono lub poprawiono.

W celu rozwiązania tego problemu używane ramiona wycieraczek należy wymienić na zmodyfikowane ramiona.