



Hyundai i20 Hałas z komory silnika

Karta katalogowa

Producent	Hyundai
Model pojazdu	i20
Silnik	wszystkie silniki benzynowe
Rok produkcji	2009 - 2012
Objawy	odgłosy mechaniczne z komory silnika

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Hyundai i20 Odgłosy pracy silnika lub mechaniczne odgłosy w komorze silnika

Jeżeli w wyżej wymienionych pojazdach z komory silnika dochodzą mechaniczne odgłosy, należy zwrócić szczególną uwagę na pompę płynu chłodzącego. Za przyczynę hałasu można uznać przedwcześnie "zużyte" łożysko.

Aby zaradzić tej sytuacji i zapobiec dalszym uszkodzeniom, należy zainstalować nową pompę płynu chłodzącego wraz ze zmodyfikowanym kołem pasowym. Zaleca się jednocześnie zamontowanie nowego paska napędowego pompy.

Porada

Podczas ogólnych prac serwisowych zaleca się sprawdzenie pompy płynu chłodzącego pod kątem wycieków i dźwięków, a w razie potrzeby jej wymianę.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.