

Hyundai i30 - Przedwczesna awaria elementów oświetleniowych | HELLA

Hyundai

i30

Rok produkcji: 2007 – 2012

Przedwczesna awaria elementów oświetleniowych

W przypadku ww. pojazdów może dojść do przedwczesnej awarii elementów oświetleniowych reflektorów głównych.

Przyczyną mogą być piki napięcia w instalacji elektrycznej pojazdu. Pierwszą czynnością powinna być kontrola napięcia wyjściowego alternatora. Jeżeli jest ono zgodne z wartościami zadanymi producenta pojazdu, możliwa jest instalacja tak zwanego dławika napięcia.

Dławik „filtruje“ piki napięcia i zwiększa trwałość elementów oświetleniowych.

Dalsze informacje można w razie potrzeby uzyskać od autoryzowanej stacji obsługi.