



Hyundai Tucson – maska silnika otwiera się podczas jazdy / nie świeci się lampka ostrzegawcza maski silnika

Karta katalogowa	
Producent	Hyundai
Model pojazdu	Tucson (TL)
Rok produkcji	2015 – 2020
Objawy	Uszkodzone zamknięcie maski silnika / nie świeci się lampka ostrzegawcza maski silnika

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Lampka ostrzegawcza maski silnika nie świeci się / zamknięcie maski jest uszkodzone

W ww. samochodach mogą wystąpić dwie usterki związane z zamknięciem maski silnika:

shy /> Ponieważ podczas jazdy zatrask zabezpieczający może wycześcić się z uchwytu, może dojść do gwałtownego otwarcia się maski. Problem dotyczy samochodów wyprodukowanych od 2015 do marca 2016 roku. W celu usunięcia problemu należy zamontować zmodyfikowane zamknięcie maski silnika.

shy /> Kolejny błąd, który może wystąpić, dotyczy działania lampki ostrzegawczej maski silnika. W niektórych pojazdach lampka nie zapala się, mimo że maska jest otwarta lub nie jest prawidłowo zamknięta.shy /> W takim przypadku aktualizacja może pomóc aktualizacja oprogramowania modułu tablicy rozdzielczej. W tym celu warto zwrócić się do serwisu Hyundai.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne

prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.