



Hyundai Tucson – Nie działa lampka ostrzegawcza maski silnika

Karta katalogowa

Producent	Hyundai
Model pojazdu	Tucson III
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	2015 – 2020
Objawy	Uszkodzona lampka ostrzegawcza maski silnika

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Nie działa lampka ostrzegawcza maski silnika

Przy otwartej masce silnika na tablicy rozdzielczej pojawia się komunikat w postaci zapalonej lampki ostrzegawczej. W wyżej wymienionych pojazdach funkcja ta może nie działać lub lampka ostrzegawcza pozostaje wyłączona.

Jeżeli można wykluczyć inne przyczyny (np. styk zamknięcia maski silnika), problem można usunąć poprzez aktualizację oprogramowania sterownika tablicy rozdzielczej. W tym celu warto zwrócić się do serwisu Hyundai.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.