

Isuzu Trooper - Rozrusznik nie działa | HELLA

Isuzu

Trooper

Modele: od 1992 do 1998

Z automatyczną skrzynią biegów

Rozrusznik nie działa

(automatyczna skrzynia biegów w położeniu neutralnym [N]).

Jeżeli w wymienionych pojazdach zostanie zgłoszony problem polegający na tym, że nie działa rozrusznik lub niemożliwe jest jego włączenie (mimo że dźwignia automatycznej skrzyni biegów jest ustawiona w położeniu [N]), przyczyną może być awaria wyłącznika blokującego automatycznej skrzyni biegów.

W celu rozwiązania problemu należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić wyłącznik blokujący automatycznej skrzyni biegów.

Część zamienna wyłącznik blokujący automatycznej skrzyni biegów (ET.) Numer:

1 szt. Nr części zamiennej: 8-96017-178-0