

Jaguar S-Type - Tykające odgłosy z okolicy deski rozdzielczej | HELLA

Jaguar

S-Type (X200)

Rok produkcji: 1999 – 2008

Tykające odgłosy z okolicy deski rozdzielczej

W przypadku ww. pojazdów mogą występować tykające odgłosy z obszaru deski rozdzielczej wzgl. wskaźnika wielofunkcyjnego.

Ich przyczyną jest jeden albo kilka siłowników nastawczych systemu ogrzewania/klimatyzacji.

Problem może dotyczyć pojazdów o następujących numerach podwozia: N53000 - N91220

W celu rozwiązania problemu należy wykonać następujące czynności:

- Dokładnie zlokalizować źródło odgłosów
- W razie potrzeby wykonać test nastawników
- Wymienić odpowiednie siłowniki nastawcze
- Odczytać pamięć i wyczyścić rejestrator błędów
- Zaadaptować parametry siłowników nastawczych

