

Jeep Commander - Zakłócenie działania klapy obiegu zamkniętego powietrza | HELLA

Jeep

Commander

Rok produkcji: 2006

Z klimatyzacją ręczną

Zakłócenie działania klapy obiegu zamkniętego powietrza

Miga przycisk AC

W przypadku ww. pojazdów przy dużej prędkości jazdy może nagle zacząć migać wskaźnik aktywności klimatyzacji w przycisku AC (zdjęcie). Dodatkowo ma miejsce ciągłe otwieranie i zamykanie klapy obiegu zamkniętego powietrza, na co często wskazuje piszczący odgłos.

Przyczyna tego zakłócenia nie znajduje się w tym przypadku w układzie zamkniętego obiegu powietrza, lecz w obszarze sterownika klapy. Problem zostaje najczęściej rozwiązany poprzez wymianę jednostki obsługowej (zdjęcie).



br />