

KIA Sorento - Przy hamowaniu pojazdu nie jest wysterylizowane światło hamowania przyczepy | HELLA

KIA

Sorento

Rok produkcji: 03/2015 – 05/2016

Z adaptacyjnym tempomatem

Przy hamowaniu pojazdu nie jest wysterylizowane światło hamowania przyczepy

Przyczyną ww. problemu w połączeniu z aktywnym tempomatem może być defekt modułu sterującego przyczepy.

Wskazówka:

Problem występuje tylko podczas jazdy z aktywną funkcją adaptacyjnej regulacji szybkości i przy automatycznym wyhamowywaniu pojazdu przez tempomat. Gdy pojazd jest wyhamowywany manualnie (pedał hamulca), błąd ten nie występuje!

Wskutek błędu oprogramowania modułu sterującego przyczepy światła hamowania mogą nie być w opisanych wyżej warunkach uaktywniane.

Rozwiązanie problemu:

Wymienić moduł sterujący przyczepy na ulepszony wariant zgodnie z instrukcją producenta. W tym celu należy się zwrócić do autoryzowanego serwisu.

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka. Jest jednak prawdopodobne, że z różnych powodów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.