

Land Rover Freelander 2 - Uszkodzony łącznik kontaktowy (maska silnika) | HELLA

Land Rover

Freelander 2

Rok produkcji: 06/2015

Uszkodzony łącznik kontaktowy (maska silnika)

W wyżej wymienionych pojazdach na tablicy instrumentów wyświetlane jest ostrzeżenie "Nieprawidłowo zamknięta maska silnika". Przy zamykaniu pojazdu może być dodatkowo słychać sygnał dźwiękowy, może się też uaktywniać klakson immobilizera.

Przyczyną opisanego problemu jest wadliwy łącznik kontaktowy w zamku maski silnika.

Rozwiązanie problemu:

Wymienić zamek maski silnika.

- Nr OE LR065340