

Lexus IS 200 / 200 D, IS 250, IS 250 C - Nie działają wycieraczki | HELLA

Lexus

IS 200 / 200 D

Rok produkcji: 06/2005 – 09/2011

IS 250

Rok produkcji: 07/2005 – 09/2011

IS 250 C

Rok produkcji: 12/2008 – 09/2011

Nie działają wycieraczki

Przyczyną ww. problemu może być dokręcenie śruby ramienia wycieraczki niedostatecznym momentem dokręcającym.

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka. Jest jednak prawdopodobne, że z różnych powodów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

W takiej sytuacji należy się zwrócić do autoryzowanego serwisu, który zastosuje ulepszoną śrubę mocującą i przewidziany przez producenta moment dokręcający (22 Nm).