

# Mazda 3 / 6 / CX5 - Spadek wydajności klimatyzacji | HELLA

Mazda

3 / 6 / CX5

Rok produkcji: 2013 - 2016

Spadek wydajności klimatyzacji

Ubytek czynnika chłodniczego

W przypadku ww. pojazdów może dojść do spadku wydajności klimatyzacji. Czasami w układzie nie ma już czynnika chłodniczego.

Przyczyną może tu być wadliwy parownik. Przed wymianą na wersję zmodyfikowaną należy jednak upewnić się, że utrata czynnika chłodniczego jest faktycznie spowodowana przez parownik.

W tym celu układ klimatyzacyjny można na przykład napełnić gazem testowym. Za pomocą elektronicznego detektora przecieków

wszystkie przewody i połączenia można następnie sprawdzić pod kątem szczelności.

Informacje te dotyczą następujących pojazdów:

Mazda 3 do numeru podwozia: JMZBMxxxxxx329072

Mazda 6 do numeru podwozia: JMZGJxxxxxx355219

Mazda CX-5 do numeru podwozia: JMZKExxxxxx501683